

軟 X 線ビームラインにおける分光器分解能の評価

吉村大介、小林英一、瀬戸山寛之、岡島敏浩

九州シンクロトロン光研究センター ビームライングループ[†]

九州シンクロトロン光研究センターにおける 2 本の軟 X 線ビームライン(BL10 及び BL12)では、どちらも不等刻線間隔平面回折格子を用いた分光器によってシンクロトロン光の波長選別を行っている。これら分光器の性能評価(分解能、フォトンフラックス等)や波長校正を定期的に行うことは、ビームラインの性能を維持し、質の高い実験環境を提供し続けるために重要な事項である。

本発表では、2 本の軟 X 線ビームラインにおける分光器分解能の比較及び再評価の結果について報告する。これまで分解能の評価については、諸々の制限によって簡易的な方法でしか行えない状況であったが、最近になってより正確に分解能を評価できる検出方法での測定に対応可能となった。そこで、各ビームラインの現状の把握と今後の整備方針を定めることを目的として再評価を行った。また、BL10 については分解能評価と同時に偏角依存性や波長再校正の結果についても報告する。

軟X線ビームラインにおける分光器分解能の評価

吉村大介 九州シンクロトロン光研究センター (SAGA Light Source)



Outline

SAGA-LSでは、現在2本の県有ビームライン(BL10及び12)が軟X領域での実験に供されている。軟X線用のビームラインにおいては、シンクロトロン光を平面回折格子を用いて分光するのが一般的である。ビームラインの性能を評価する上では、エンドステーション実験装置と共に分光器の分光性能(光の分解能及びフラックス)が非常に大きな要素となる。本発表では、2本の軟X線ビームラインの分光器分解能について、両者の比較や設計性能との差について報告する。また分解能評価と並行してBL10分光器の再波長校正も行ったので報告する。

軟X線ビームラインの概要と分解能評価

SAGA-LSの軟X線ビームライン仕様

SAGA-LSの軟X線ビームライン(BL10及びBL12)の仕様のうち、主に分光器に関する項目を右表にまとめた。光源の種類や平面回折格子の中心刻線密度等にも差異があるが、今回の報告で重要なのは、回折格子に入射する光の角度と回折光の偏角(いすれもともと絶対方向からの角度)の和であらわされる「偏角(2K)」で、分光器が定偏角型か可変偏角型であるかによって状況がかなり異なるところ。


BL仕様の比較	分光器及び回折格子	エネルギーと無効範囲	光源
BL10	可変偏角型木製回折格子 中心刻線密度300G1;1200G2/mm	40-600eV/168°-176.5°(G1) 200-1200eV/170°-175.5°(G2)	アンジュレータ光
BL12	定偏角型不等間隔回折格子 中心刻線密度 600lines/mm	40-200eV/167°(M2) 200-550eV/172°(M2) 500-1500eV/174°(M2)	ヘンティング光

分光器の分解能評価法について

分光器の分解能は、建設したビームラインの性能を示す重要な項目であり、これまでに何回か評価を行ってきた。しかし、装置等の制約から簡易的なセットアップを用いていたため、正確な評価が出来ていたとは疑問であった。最近になり電子イオン収量法での測定法が可能になった為、改めてBL10、12共に再評価することにした。下表はこれまでの測定法(透過程法)と新しい方法との比較である。

ガス吸収スペクトルの測定法比較

測定法	装置&操作	導入圧	測定精度
透過程法	簡単なガスセル/フォトダイオード	1~50Pa	低い、ガス圧に依存する。
電子イオン収量法	高リード付き真空槽/荷電少子導入ノズル/MCP	$\sim 10^{-4}$ Pa	高い、ガス圧に依存せず。




【N₂ガスの吸収スペクトル(透過程法)】
左図はBL10において低エネルギー傾斜用の回折格子G1を使用して測定した、窒素ガスの吸収スペクトルである。H13球面にて行った光学素子洗浄後の結果で、透過程法による測定を行っている。他の測定条件は図中に示す。導入ガス圧は30Paとした。ガス圧を減らすとSNRが悪化するが、分解能がやや向上する。これは、X線のエネルギーを改めてため、散乱等の影響でスペクトルが汚ってしまうのが原因と考えられる。

本研究の動機及び目的

ビームラインの建設後から、その性能評価や経年変化の確認は定期的に行ってきたが、特にBL12において分光器分解能の実測値が設計値に対してかなり悪い結果を示す状況であった。

しかしながら我々が行っていた吸収測定のやり方は、かなり簡易的な方法であったため、最近になってセットアップが組める様になった電子イオン収量法による測定での再評価を行うことで、測定手法の違いが、実際に分解能評価へ影響を及ぼすのか確認し、分解能の低下がビームライン由来であるならば、その原因に関する何かしらの見知を得ることを今回の研究の主旨とした。

BL10/BL12分光器分解能の比較



N₂ガスの吸収スペクトル(イオン収量法)

上に示す3つのスペクトルは、左からBL12、BL10(低エネルギー用回折格子G1)、BL10(高エネルギー用回折格子G2)を用いて窒素ガスの吸収測定を行った結果である。いずれもイオン収量法で測定を行っている。また、他の測定条件や偏角(2K)の設定は図中に示す。BL10のスペクトルに関しては後述のエネルギー校正完了前のデータであるため、横軸が未校正の表示となっている。それ故のスペクトルはピーク分離を行った上で解析を行い、それ故の図の上に示すような分解能(E/AE)を得た。


ガス吸収スペクトルによる分解能評価

得られた吸収スペクトルは、Voigt関数によるピーク分離を行った上で、Gaussian成分を分光器の分解能、Lorentzian成分をホールの自然寿命として解析した。その際のパラメータは加藤らの文献(M. Kato et al., JESR 160 (2007) 39-48)を参考にした。

測定法及びBL間での分解能の比較

左に示した中のスペクトルと、上のセクションに示したスペクトルが測定法の比較に対応し、明らかにイオン収量法の結果が高い分解能を示すのがわかる。BL間の比較としては、BL12の分解能が回折格子の刻線密度が高いにも関わらず、BL10の低刻線密度の場合の分解能よりも悪いことがわかる。ちなみにこのエネルギーにおける理論分解能は左から約5500、5400、14000eVであり、やはりBL12の結果が悪い。この原因としては光学素子のアライメントに何から問題があるのではないかと考えられる。

BL10分光器分解能の偏角依存性



N₂ガスの吸収スペクトルの偏角依存性

上に示すスペクトルは、N₂ガスの吸収スペクトルを低エネルギー用回折格子(G1)と高エネルギー用回折格子(G2)それぞれに対して理論最適偏角と、より大きい偏角に対して測定した結果である。各スペクトルに対する分解能の偏角を対応するスペクトルの上に示した。横軸は未校正の測定したままの偏角で表示している。

分光器分解能の偏角依存性

左に示した結果から、より偏角が大きい条件において分光器分解能が向上することがわかる。また今回は結果を示さなかったが、より小さい偏角条件で測定すると、分解能は低下し、エネルギーは低い方にされる。

BL10の場合、回折格子及び偏角を制御するミラーの角度はロータリーエンコーダーを用いて読み取っているため、偏角の値は正確であり、アライメント等の問題で理論角度とのずれが生じることはない。また、BL12は定偏角分光器であるため、この様な偏角依存性について調べることは非常に困難である。


上のセクションで、BL12の分解能が悪い理由としてアライメントの問題を挙げたのは、ここで示した結果のように、分光器の分解能は「偏角」ではなくて非常に大きな影響を受けていたためである。しかし、必ずしも理論角度で最も分解能が得られるわけではなく、より高分解能を目指す際に注意を要する。

偏角とエネルギー間にについて

可変偏角型の分光器の場合、エネルギーと偏角は連動して変化するため、左図の結果のような任意の偏角で固定した条件でのエネルギーと吸収スペクトルに対する横軸がずれるのは当然である。より高分解能な光を利用したい場合は、定偏角モードでの運用で対応できるが、その条件でエネルギー校正を行う必要がある。

次のセクションで報告するが、可変偏角型分光器のエネルギー校正に際して言えば、定偏角モードの場合の偏角がエネルギーと正確に対応しないことがある。なぜなら、可変偏角型の場合、偏角は補正した角度によって偏角が変化してしまい、理論値からずれてしまう点が非常に厄介である。

BL10分光器の再波長校正



【光エネルギー及び偏角とエネルギー校正の関係】

左に示したのは、エネルギー校正とエネルギー、エネルギー校正と偏角(低エネルギー用回折格子G1)及び高エネルギー用回折格子(G2)の関係をプロットしたものである。G1-G2間でのエネルギーの絶対値が大きく異なっているため、再度校正を行ったことに。BL10の分光器は可変偏角型であるため、回折格子の角度を補正するのではなく、偏角に対する校正値を求める必要がある。前の校正是数種類の活性ガスを測定することで校正点としたが、絶対的に点数が不足で、高い波長領域を精度良くカバーすることができなかった。

BL10分光器エネルギー(波長)校正

BL10ではH24年度に光学素子の洗浄を実施した。その際に光学素子アライメント/波長校正を行ったが、うまく校正ができるおらず、誤差が大きい領域が存在したり、G1-G2間でのエネルギーの絶対値が大きく異なっているため、再度校正を行ったことに。BL10の分光器は可変偏角型であるため、回折格子の角度を補正するのではなく、偏角に対する校正値を求める必要がある。前の校正是数種類の活性ガスを測定することで校正点としたが、絶対的に点数が不足で、高い波長領域を精度良くカバーすることができなかった。今回は金4f軌道の光電子ピーク位置のエネルギー依存性からエネルギー校正を求めた。新校正式により、全領域にわたって誤差0.2%未満を達成した。

まとめ

・イオン収量法によるN₂ガスの吸収測定を行ない、2本のビームライン分光器の分解能を再評価した。

・イオン収量法によって、より高い分解能の評価が可能になった。データを示して報告しなかったが、分解能の非常に悪いBL12については、測定手法で分解能に差がなかったことを付け加えておく。

・測定方法は別に、分光器の分解能は「偏角」によって大きく影響されるため、設計分解能よりも端端に性能が出ないといった場合には、光学素子アライメントのいずれ等によって、最適な条件が得出できない可能性がある。

・BL10の波長再校正を行ない、全領域にわたってかなり高精度で光エネルギーの設定を行なうことが可能となった。