

PDP 用青色蛍光体 BAM の発光・劣化機構に関する研究

丹野 裕明 梶山 博司

広島大学大学院先端物質科学研究所

BAM:Eu ($\text{BaMgAl}_{10}\text{O}_{17}:\text{Eu}^{2+}$) 蛍光体は PDP (plasma display panel) 用の青色蛍光体として広く用いられている。しかしながら、BAM:Eu 蛍光体の欠点として劣化しやすいという問題がある。この劣化については、パネル作製工程中での熱劣化とパネル駆動時のプラズマ劣化の二種類に分けることができる。現状では熱劣化については Eu^{2+} の不安定性によると考えられている。しかしながら、BAM 中の Eu 濃度により熱劣化の度合は異なることから、単に Eu の不安定性のみが影響しているとは考えにくい。もともと BAM 中の Ba サイトをイオン半径の小さい Eu で置換しているので、Eu のサイトにより Eu の安定性も変化していくことも予想される。我々は SAM:Eu ($\text{SrMgAl}_{10}\text{O}_{17}:\text{Eu}^{2+}$) 蛍光体が BAM:Eu 蛍光体に比べ熱劣化が大きいことを見出し、BAM:Eu と SAM:Eu 蛍光体の結晶構造（特に Eu サイト）と関連があると考えている。実際に Sr のイオン半径は Eu とほぼ同じであるので、SAM:Eu 蛍光体の方が BAM:Eu に比べ、結晶構造の変化を調べる上で、重要であると思われる。そこで、今回の試験ではまずともに同じであると思われるスピネルブロックを中心に XAFS 測定を行い、スピネルブロックが同じであるか確認することを目的とした。BAM:Eu と SAM:Eu でスピネルブロックが同じであるなら、BAM:Eu と SAM:Eu の発光・劣化特性の異なる原因として伝導層の状態が異なるという一つの裏付けとなる。

PDP用青色蛍光体BAMの発光・劣化機構に関する研究

広島大学大学院先端物質科学研究所
丹野 裕明・梶山 博司





HIROSHIMA UNIVERSITY Advanced Display Laboratory






BAMとSAMの結晶構造

伝導層の陽イオンのイオン半径 (Ba²⁺: 1.34 Å, Sr²⁺: 1.12 Å, Eu²⁺: 1.13 Å)
c軸長が減少する。

図. $(\text{Ba}_{1-x-y}\text{Sr}_x\text{Eu}_y)\text{MgAl}_{10}\text{O}_{17}$ の結晶構造

Sr量、Eu量の変化に伴うc軸長(伝導層の厚さ)の減少と発光特性の関係を明らかにする。





まとめと今後の課題

温度変化による発光のピークシフトが大きくなる。
 ⇒ SrやEuがBRサイト、mOサイトを占める傾向を持つ。
 ⇒ この傾向はSr、Eu濃度の増加に伴い強くなる。

BAM:Eu蛍光体の熱劣化は、c軸長の減少に伴い大きくなる。
 BAM中のEuやSr濃度の増加に伴い、不安定なmOサイトをEuが占めることに起因する。

今後の課題
 伝導層内の陽イオンの占有サイトに関する直接的なデータ取得が必要不可欠である。

12